Zrnitost frakce 0 / 32 (ČSN EN 933-1)

kontrolní síto	velikost otvorů	zbytek na sítě	propad křivka zrnitosti
mm		% hm	% hm
63	2D	0,0	100,0
45	1,4D	0,0	100,0
31,5	D	6,1	93,9
16		28,9	65,0
8		33,3	31,7
4		15,0	16,7
2		6,3	10,5
1		2,4	8,0
0,5		1,5	6,5
0,25		1,0	5,5
0,125		0,9	4,7
0,063		0,6	4,0
jemné částice *f*		4,0	0,0
celkem		100,0	



Zrnitost frakce 0 / 32 mm

Nadsítné v % hm.: 6,1
Jemné částice v % hm.: 4,0
Číslo nestejnozrnnosti: 8

Protokol č.: 53/12
Počet stran: 5
Strana číslo: 4