ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY MĚSÍČNÍ
DK frakce 0/4

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **2250/12**
Provozovna : **BERNARTICE**
Hornina : **Hadec**

Vzorek č. : **6458/12**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **25.7.2012**

Příloha č. : **2**
Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **25.7.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6	120,6	10,1			10,1	D	4	89,9
2 / 4	425,6	35,8			35,8	D/2	2	54,1
1 / 2	189,1	15,9			15,9	D/4	1	38,2
0,5 / 1	132,8	11,2			11,2		0,5	27,0
0,25 / 0,5	85,8	7,3			7,3		0,25	19,7
0,125 / 0,25	68,1	5,8			5,8		0,125	13,9
0,063 / 0,125	58,1	4,8			4,8		0,063	9,1
0 / 0,063 (P)	9,6	9,1			9,1		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	99,9							
Celkem	1 189,6	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177