ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNÍ ZKOUŠKY PŮLROČNÍ
HDK frakce 16/32 ML

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **215/12** Vzorek č. : **534/12** Příloha č. : **2**
Provozovna : **BERNARTICE** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Hadec** Datum : **9.5.2012** Datum : **9.5.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	1 476,0	9,4			9,4	D	31,5	90,6
22 / 32	10 101,0	64,4			64,4	D/1,4	22,4	26,2
16 / 22	3 957,0	25,3			25,3	d	16	0,9
8 / 16	88,0	0,6			0,6	d/2	8	0,3
0,063 / 8	27,0	0,1			0,1	-	0,063	0,2
0 / 0,063 P	3,0	0,2			0,2	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	40,0							
Celkem	15 692,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 16/32



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177