ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
HDK frakce 16/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **2491/11** Vzorek č. : **7177/11**
Provozovna : **ČENKOV** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Spilit** Datum : **26.10.2011** Datum : **26.10.2011**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	256,0	1,4			1,4	D	31,5	98,6
22 / 32	5 402,0	30,8			30,8	D/1,4	22,4	67,8
16 / 22	10 286,0	58,6			58,6	d	16	9,2
8 / 16	1 509,0	8,6			8,6	d/2	8	0,6
0,063 / 8	34,0	0,2			0,2	-	0,063	0,4
0 / 0,063 (P)	3,0	0,4			0,4	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	81,0							
Celkem	17 571,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 16/32



Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Hořice v Podkrkonoší