ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY MĚSÍČNÍ
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č.	3176/12	Vzorek č.	9140/12	Příloha č.	2
Provozovna	BUČNÍK	Provedl	L. Bubelinyová	Kontrola	J. Soukupová
Hornina	Andezit, pískovec, porcelanit	Datum	5.12.2012	Datum	5.12.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvoru		Hodnota
mm	g	% hm	g	% hm	% hm	-	mm	% hm
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	138,0	1,3			1,3	D	31,5	98,7
16 / 32	1 570,5	14,9			14,9	D/2	16	83,8
8 / 16	3 509,3	33,3			33,3		8	50,5
4 / 8	2 463,7	23,4			23,4		4	27,1
2 / 4	954,4	9,1			9,1		2	18,0
1 / 2	534,7	5,1			5,1		1	12,9
0,5 / 1	292,2	2,8			2,8		0,5	10,1
0,25 / 0,5	206,3	2,0			2,0		0,25	8,1
0,125 / 0,25	196,2	1,8			1,8		0,125	6,3
0,063 / 0,125	155,3	1,4			1,4		0,063	4,9
0 / 0,063 (P)	13,9	4,9			4,9		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	516,8							
Celkem	10 551,3	100,0			100,0			



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.