ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNÍ ZKOUŠKY PŮLROČNÍ
DK frakce 0/4

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **174/12** Vzorek č. : **417/12** Příloha č. : **2**
Provozovna : **MOŘINA** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Vápenec** Datum : **18.4.2012** Datum : **18.4.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	17,4	1,5			1,5	1,4D	5,6	98,5
4 / 5,6	91,8	8,2			8,2	D	4	90,3
2 / 4	337,2	30,5			30,5	D/2	2	59,8
1 / 2	158,4	14,4			14,4	D/4	1	45,4
0,5 / 1	123,5	11,2			11,2		0,5	34,2
0,25 / 0,5	88,5	8,0			8,0		0,25	26,2
0,125 / 0,25	63,0	5,7			5,7		0,125	20,5
0,063 / 0,125	53,2	4,9			4,9		0,063	15,6
0 / 0,063 P	5,4	15,6			15,6		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	168,6							
Celkem	1 107,0	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042