ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
HDK frakce 8/16


podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **3180/11** Vzorek č. : **9153/11**
Provozovna : **SVRŽNO** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Amfibolit** Datum : **19.12.2011** Datum : **19.12.2011**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							45	100,0
32 / 45	0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32	0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22	511,0	8,1			8,1	D	16	91,9
11 / 16	4 139,0	66,2			66,2	D/1,4	11,2	25,7
8 / 11	1 498,0	24,0			24,0	d	8	1,7
4 / 8	41,0	0,7			0,7	d/2	4	1,0
0,063 / 4	32,0	0,5			0,5	-	0,063	0,5
0 / 0,063 (P)	3,0	0,5			0,5	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	34,0							
Celkem	6 258,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 8/16



Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA Hořice v Podkrkonoší ZKKK s.r.o.