ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY TÝDENNÍ
DK frakce 0/4

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 3426/11
Provozovna : BUKOVICE
Hornina : Amfibolit

Vzorek č. : 9813/11
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 5.12.2011

Příloha č. : 2
Kontrola : J. Soukupová
Datum : 5.12.2011

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm	g	% hm	% hm.	-	mm	% hm
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6	115,5	8,1			8,1	D	4	91,9
2 / 4	535,4	37,9			37,9	D/2	2	54,0
1 / 2	291,2	20,6			20,6	D/4	1	33,4
0,5 / 1	139,5	9,9			9,9		0,5	23,5
0,25 / 0,5	78,8	5,6			5,6		0,25	17,9
0,125 / 0,25	62,8	4,4			4,4		0,125	13,5
0,063 / 0,125	61,3	4,3			4,3		0,063	9,2
0 / 0,063 P	8,8	9,2			9,2		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	122,5							
Celkem	1 415,8	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4

