ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)

DK frakce 0/4


podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 873/12 Vzorek č. : 2462/12
Provozovna : VALŠOV I Provedl : L. Bubelínyová Kontrola : J. Soukupová
Hornina : Droba Datum : 29.6.2012 Datum : 29.6.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6	130,8	8,5			8,5	D	4	91,5
2 / 4	490,4	32,2			32,2	D/2	2	59,3
1 / 2	313,4	20,6			20,6	D/4	1	38,7
0,5 / 1	197,3	13,0			13,0		0,5	25,7
0,25 / 0,5	126,1	8,3			8,3		0,25	17,4
0,125 / 0,25	89,2	5,9			5,9		0,125	11,5
0,063 / 0,125	52,1	3,5			3,5		0,063	8,0
0 / 0,063 (P)	3,5	8,0			8,0		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	120,2							
Celkem	1 523,0	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4



Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA Hořice v Podkrkonoší ZKK s.r.o.